2023년 우기 급경사지 안전점검 결과

연번	급경사지명	위치	점검일자	안전점검 결과	조치계획	비고
1	선유지구	문산읍 선유리 950-11	23. 7. 19.	주기적 관찰 필요	안전점검 결과 통보	
2	금산지구	탄현면 금산리 산30-1	23. 7. 19.	석축 상단부 일부 파손	안전점검 결과 통보	
3	장안미래지구	금촌동 51-49	23. 7. 19.	RC옹벽 일부 크랙 발생	안전점검 결과 통보	
4	마장지구	광탄면 마장리 430-50	23. 7. 20.	절리 발달에 따른 관찰 필요	안전점검 결과 통보	
5	덕은지구	덕은리 117-1	23. 7. 20.	특이사항 없음	안전점검 결과 통보	
6	축현지구	축현리 55-8	23. 7. 20.	이음부 파손 및 이격 발생	안전점검 결과 통보	
7	장안초원지구	아동동 95-7	23. 7. 20.	상부 일부 전도 및 기울임 발생	안전점검 결과 통보	
8	금릉지구	금릉동 산29-1	23. 7. 20.	표층 유실에 따른 지속관찰 필요	안전점검 결과 통보	
9	오산지구	조리읍 오산리 401-19	23. 7. 19.	배수공 일부 막힘	안전점검 결과 통보	
10	가야지구	법원읍 가야리 355-1	23. 7. 20.	옹벽 미세 균열 발생	안전점검 결과 통보	
11	금곡지구	법원읍 금곡리 산24-9	23. 7. 20.	특이사항 없음	안전점검 결과 통보	
12	낙하지구	광탄면 마장리 430-50	23. 7. 20.	일부구간 표층 유실	안전점검 결과 통보	
13	광탄마장N1지구	광탄면 마장리 430-50	23. 7. 20.	수직 절리 발달, 낙석 발생	안전점검 결과 통보	
14	광탄발랑N2지구	광탄면 발랑리 33-6	23. 7. 20.	전도 가능목 존재	안전점검 결과 통보	
15	법원갈곡N1지구	법원읍 갈곡리 산28	23. 7. 20.	전도 가능목 존재, 토석류 발생	안전점검 결과 통보	
16	법원갈곡N2지구	법원읍 갈곡리 산29	23. 7. 20.	토석류 발생	안전점검 결과 통보	
17	법원갈곡N3지구	법원읍 갈곡리 산31	23. 7. 20.	전도가능목 존재	안전점검 결과 통보	
18	조리봉일천N1지구	조리읍 봉일천리 산45	23. 7. 20.	주기적 관찰 필요	안전점검 결과 통보	
19	조리봉일천N2지구	조리읍 봉일천리 산45	23. 7. 20.	표층 유실, 전도가능목 존재	안전점검 결과 통보	